



Bericht für den Gast



Zimmer im Hotel Das Prinzregent

Hotel Das Prinzregent

Anschrift

Unter dem Kloster 1
67480 Edenkoben

Kontaktdaten

Tel.: +49 (0) 6323 / 95220

E-Mail: info@luitpold-edenkoben.de

Web: info@dasprinzregent.de



Prüfergebnis

Das **Hotel Das Prinzregent** wurde am 19. März 2018 durch einen zertifizierten Erheber evaluiert und durch die Prüfstelle mit dem Zertifikat

„Barrierefreiheit geprüft“

teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung



ausgezeichnet und darf das Kennzeichen von **April 2018 bis März 2021** führen.

Darüber hinaus liegen **detaillierte Informationen** vor für:

Rollstuhlfahrer

Menschen mit Hörbehinderung

Gehörlose Menschen

Menschen mit Sehbehinderung

Blinde Menschen

Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen



Alle mit dem System „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung des Betriebes.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter des Betriebes hat an einer **Schulung** zum Thema **„Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal“** teilgenommen.

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung **„Barrierefreiheit geprüft – teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung“**. Einzelne Bereiche erfüllen weitere Qualitätskriterien für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer.

In der **Tabelle „Überblick über das Prüfergebnis“** haben wir die Ergebnisse für die verschiedenen Bereiche zusammengestellt. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Teilergebnisse für das Prüfergebnis relevant sind; so werden beispielsweise bei einem Museum das Gastronomieangebot sowie der Shop nicht einbezogen, da diese nicht alleiniger Anlass des Besuchs sind, sondern ein ergänzendes Angebot darstellen. Sofern Alternativen zur Verfügung stehen, beispielsweise ein zweites öffentliches WC, so wird die insgesamt bessere Bewertung in das Prüfergebnis einbezogen.

Unter **„Beschreibung des Betriebes“** finden Sie eine kurze Zusammenfassung zu den Gegebenheiten des Betriebes.

Im **separaten Dokument „Detailinformationen“** stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zu den Gegebenheiten vor Ort zu Verfügung.

Anhand der vorliegenden verlässlichen Informationen können Sie selbst entscheiden, ob die Barrierefreiheit für Ihre Anforderungen ausreicht.



Überblick über das Prüfergebnis

|  |  |  |  |  | Bemerkungen |
|---|---|---|---|--|--|
| Teilergebnisse: | | | | | |
| Parken | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Eingang | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Rezeption | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Aufzug (Haupthaus) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Aufzug (Anbau) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Zimmer 217 (2. Etage) | ✓ | - | - | - | links am WC kein Haltegriff |
| Zimmer 201 (2. Etage) | ✓ | - | - | - | rechts am WC kein Haltegriff |
| Zimmer 202 (2. Etage) | ✓ | - | - | - | links am WC kein Haltegriff |
| Zimmer 103 (1. Etage) | ✓ | - | - | - | rechts am WC kein Haltegriff |
| Zimmer 104 (1. Etage) | ✓ | - | - | - | Bewegungsflächen teilw. unter 120 cm x 120 cm, links am WC kein Haltegriff |
| Zimmer 412 (1. Etage) | ✓ | - | - | - | kein für Menschen mit Behinderung konzipierter Sanitärraum |
| Tagungsraum Heidegarten (EG) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Restaurant Das Mama´s (EG) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| WC für Menschen mit Behinderung (EG Anbau) | ✓ | - | - | - | kein für Menschen mit Behinderung konzipierter Sanitärraum |

Tabelle 1: Überblick über das Prüfergebnis

Erläuterung der Piktogramme



teilweise barrierefrei und



barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung

(Menschen, die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)



teilweise barrierefrei und



barrierefrei für Rollstuhlfahrer

(Menschen, die gehunfähig und ständig auf einen, ggf. auch motorisierten, Rollstuhl angewiesen sind)

Die Qualitätskriterien für die jeweilige Kennzeichnung finden Sie unter www.reisen-für-alle.de.

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es steht ein Parkplatz für Menschen mit Behinderung zur Verfügung (Stellplatzgröße: 500 cm x 500 cm).
- Der Weg zwischen Parkplatz und Eingang ist 10 m lang und leicht begeh- und befahrbar.
- Der Zugang zum Gebäude erfolgt stufenlos (Türschwelle 1 cm).
- Alle Durchgänge/Türen sind mind. 90 cm breit (bis auf die Tür zum Nebenzimmer 103 mit 82 cm und die Terrassentüren von Zimmer 103 und 104 mit je mit 84 cm).
- Alle für den Gast nutzbaren und erhobenen Räume sind ebenerdig oder per Aufzug erreichbar.
- Die Aufzugskabine der beiden Aufzüge (Haupthaus und Anbau) ist 109 cm x 140 cm groß (Breite x Tiefe).
- Der Rezeptionstresen ist 113 cm hoch. Es gibt eine alternative Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen.
- Im Restaurant „Das Mama´s“ sind unterfahrbare Tische vorhanden. Es gibt für Restaurantbesucher, die nicht im Hotel übernachten, kein barrierefrei konzipiertes öffentliches WC.



Zimmer 217 (2. Etage)

- Die Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank) beträgt 127 cm x 400 cm.
- Der schmalste Durchgang im Schlafräum ist 127 cm breit.
- Die Bewegungsflächen neben dem Bett sind links 70 cm x 206 cm und rechts 300 cm x 206 cm groß. Ein Pflegebett kann nicht zur Verfügung gestellt werden.
- Im Sanitärraum betragen die Bewegungsflächen:
 - links neben dem WC keine Bewegungsfläche, rechts 120 cm x 54 cm;
 - vor WC, Waschbecken und Tür mind. 150 cm x 200 cm.
- Auf der rechten Seite des WCs ist ein hochklappbarer Haltegriff vorhanden.
- Das Waschbecken ist unterfahrbar und der Spiegel im Stehen und Sitzen einsehbar.
- Die schwellenlos begehbare Dusche ist 120 cm x 208 cm groß. Es sind ein Duschstuhl und ein Haltegriff vorhanden.
- Es ist kein Alarmauslöser (Alarmknopf, Schnur) vorhanden.

Zimmer 201 (2. Etage)

- Die Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank) beträgt 160 cm x 300 cm.
- Der schmalste Durchgang im Schlafräum ist 160 cm breit.
- Die Bewegungsflächen neben dem Bett sind links 72 cm x 205 cm und rechts 130 cm x 205 cm groß. Die Betten können seitlich verschoben werden, um Bewegungsflächen neben dem Bett von mind. 150 cm x 150 cm zu gewährleisten.
- Ein Pflegebett kann nicht zur Verfügung gestellt werden.
- Im Sanitärraum betragen die Bewegungsflächen:
 - links neben dem WC keine Bewegungsfläche, rechts 128 cm x 54 cm;
 - vor WC, Waschbecken und Tür mind. 118 cm x 184 cm.
- Auf der linken Seite des WCs ist ein hochklappbarer Haltegriff vorhanden.
- Das Waschbecken ist unterfahrbar und der Spiegel im Stehen und Sitzen einsehbar.
- Die schwellenlos begehbare Dusche ist 128 cm x 184 cm groß. Es sind ein Duschstuhl und ein Haltegriff vorhanden.
- Es ist kein Alarmauslöser (Alarmknopf, Schnur) vorhanden.

Zimmer 202 (2. Etage)

- Die Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank) beträgt 160 cm x 300 cm.



- Der schmalste Durchgang im Schlafräum ist 160 cm breit.
- Die Bewegungsflächen neben dem Bett sind links 67 cm x 206 cm und rechts 139 cm x 206 cm groß. Die Betten können seitlich verschoben werden, um Bewegungsflächen neben dem Bett von mind. 150 cm x 150 cm zu gewährleisten.
- Ein Pflegebett kann nicht zur Verfügung gestellt werden.
- Im Sanitärraum betragen die Bewegungsflächen:
 - links neben dem WC 128 cm x 54 cm, rechts keine Bewegungsfläche;
 - vor WC und Waschbecken 156 cm x 116 cm.
- Auf der rechten Seite des WCs ist ein hochklappbarer Haltegriff vorhanden.
- Das Waschbecken ist unterfahrbar und der Spiegel im Stehen und Sitzen einsehbar.
- Die schwellenlos begehbare Dusche ist 128 cm x 186 cm groß. Es sind ein Duschstuhl und ein Haltegriff vorhanden.
- Es ist kein Alarmauslöser (Alarmknopf, Schnur) vorhanden.

Zimmer 103 mit Verbindungstür zum Einzelzimmer (1. Etage)

- Die Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank) beträgt 400 cm x 300 cm.
- Der schmalste Durchgang im Schlafräum ist 152 cm breit.
- Die Bewegungsflächen neben dem Bett sind links 65 cm x 206 cm und rechts 115 cm x 206 cm groß. Die Betten können seitlich verschoben werden, um Bewegungsflächen neben dem Bett von mind. 120 cm x 120 cm zu gewährleisten.
- Ein Pflegebett kann nicht zur Verfügung gestellt werden.
- Im Zimmer führt eine Verbindungstür zu einem zusätzlichen Einzelzimmer.
- Im Sanitärraum betragen die Bewegungsflächen:
 - links neben dem WC 33 cm x 54 cm, rechts 145 cm x 54 cm;
 - vor WC und Waschbecken 118 cm x 181 cm.
- Auf der linken Seite des WCs ist ein hochklappbarer Haltegriff vorhanden.
- Das Waschbecken ist unterfahrbar und der Spiegel im Stehen und Sitzen einsehbar.
- Die schwellenlos begehbare Dusche ist 145 cm x 183 cm groß. Es sind ein Duschstuhl und ein Haltegriff vorhanden.
- Es ist kein Alarmauslöser (Alarmknopf, Schnur) vorhanden.

Zimmer 104 (1. Etage)

- Die Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank) beträgt 160 cm x 300 cm.



- Der schmalste Durchgang im Schlafräum ist 160 cm breit.
- Die Bewegungsflächen neben dem Bett sind links 100 cm x 206 cm und rechts 85 cm x 206 cm groß. Die Betten können seitlich verschoben werden, um Bewegungsflächen neben dem Bett von mind. 150 cm x 150 cm zu gewährleisten.
- Ein Pflegebett kann nicht zur Verfügung gestellt werden.
- Im Sanitärraum betragen die Bewegungsflächen:
 - links neben dem WC 145 cm x 54 cm, rechts keine Bewegungsfläche;
 - vor WC und Waschbecken 110 cm x 180 cm.
- Auf der rechten Seite des WCs ist ein hochklappbarer Haltegriff vorhanden.
- Das Waschbecken ist unterfahrbar und der Spiegel im Stehen und Sitzen einsehbar.
- Die schwellenlos begehbare Dusche ist 145 cm x 180 cm groß. Es sind ein Duschstuhl und ein Haltegriff vorhanden.
- Es ist kein Alarmauslöser (Alarmknopf, Schnur) vorhanden.

Zimmer 412 (1. Etage im Anbau)

- Die Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank) beträgt 200 cm x 127 cm.
- Der schmalste Durchgang im Schlafräum ist 126 cm breit.
- Die Bewegungsflächen neben dem Bett sind links 68 cm x 216 cm und rechts 120 cm x 216 cm groß. Ein Pflegebett kann nicht zur Verfügung gestellt werden.
- Es gibt keinen für Menschen mit Behinderung konzipierten Sanitärraum.

Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es gibt keine induktive Höranlage.



- Bei einem akustischen Alarm erscheint kein optisch wahrnehmbares Blink- oder Blitzsignal.
- In den Aufzügen erfolgt die Bestätigung eines Notrufs akustisch. Alternativ sind Treppen vorhanden.

Zimmer 103, 104, 201, 202, 217,412

- Es ist mindestens eine frei verfügbare Steckdose in der Nähe des Bettes vorhanden.
- Es steht ein kostenloser WLAN-Zugang zur Verfügung.
- Das Anklopfen an die Zimmertüren wird nicht durch ein Blinksignal angezeigt.

Restaurant „Das Mama´s“

- Es sind Tische mit heller und blendfreier Beleuchtung vorhanden, an denen keine Lampen stehen oder hängen, die das Gesichtsfeld einschränken.
- Es gibt Sitzbereiche mit geringen Umgebungsgeräuschen (z.B. Sitzecke, separater Raum).

Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Assistenzhunde dürfen mitgebracht werden.
- Der Außenweg hat eine taktil erfassbare Gehwegbegrenzung.
- Der Eingang ist visuell kontrastreich gestaltet und durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.
- Die Hausbeschilderung ist in gut lesbarer, kontrastreicher Schrift gestaltet.
- Im Eingangsbereich sind Glastüren vorhanden. Diese öffnen automatisch, sie sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.
- Es sind keine Karussell- oder Rotationstüren vorhanden.
- Räume und Flure sind hell ausgeleuchtet.



- Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg / Raum ragende Gegenstände, vorhanden. In der 2. Etage sind Dachschrägen vorhanden.
- Im Außen- und Innenbereich gibt es kein Leitsystem mit Bodenindikatoren. Im Innenbereich können die Wände nur bedingt als Orientierungsleitlinie genutzt werden.
- Informationen sind nicht in Braille- oder Prismenschrift verfügbar.
- Im Aufzug erfolgt die Bestätigung eines Notrufs akustisch.
- Treppen sind nicht mit visuell oder taktil kontrastreichen Kanten gestaltet. Handläufe sind vorhanden.
- Die Speisekarte des Restaurants „Das Mama´s“ ist in schnörkelloser und kontrastreicher Schrift gestaltet.

Informationen für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Name und Logo des Betriebes sind von außen klar erkennbar.
- Visitenkarten/Prospekte mit Anschrift und Telefonnummer des Gastgebers liegen an der Rezeption sichtbar aus.
- Das Ziel des Weges ist meist in Sichtweite oder es sind Wegezeichen in ständig sichtbarem Abstand vorhanden.
- Es ist kein farbliches oder bildhaftes Leitsystem vorhanden.
- Es gibt keine Informationen in leichter Sprache.
- Informationen sind nicht mit Piktogrammen oder Bildern dargestellt (Ausnahme: Beschilderung der WCs).
- Es gibt keine Speisekarte mit Bildern der Speisen, die Speisen werden nicht sichtbar präsentiert (Buffet, Theke).